

 제주특별자치도개발공사 JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.		본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.		지 질 주 상 도		공 번: M3-2	
위 치: <u>제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.</u>							
사 업 명: <u>먹는샘물 관측망 설치사업</u>		사업년도: <u>2019</u>		허가번호: W201810028			
지 구 명: <u>삼다수3취수원 감시2호정</u>		착정시작: <u>2019-10-07</u>		착정기사: <u>고만호</u>			
발주기관: <u>제주특별자치도개발공사</u>		착정종료: <u>2020-04-03</u>		조 사 자: <u>박준범, 김태형</u>			
시행기관: <u>한국농어촌공사 제주지역본부</u>		착정공법: <u>ROTARY청수순환공법</u>		양 수 량: <u>730.00 m m3/day</u>			
관정용도: <u>조사관측용</u>		착정심도: <u>445.0 m</u>		자연수위: <u>297.1 m</u>			
좌 표: X: <u>168532.04</u> Y: <u>41597.33</u>		착정구경: <u>350 mm</u>		안정수위: <u></u>			
표 고: <u>470.0 m</u>		관정구경: <u>200 mm</u>		원도이미지파일명: <u></u>			
좌 표 계: <u>(구) 동경좌표계 TM</u>		비 고: <u></u>					

표고 / 심도 (m)	주 상 도	대 수 층	암 석 명 지질학명 (기호)	암 상 설 명	관정주상도	관정설치 정 보
—0			표토 PS	그라우팅. (심도=0m)		
460			회색; 부분기공; 치밀질.코어회수정도= 매우 불량. (심도=1.2m)			
			회색; 부분기공; 치밀질.코어회수정도= 매우 양호. (심도=9m)			
			회색현무암 AB	코어회수정도= 매우 불량. (심도=23.2m)		
440			반상장석현무암 PFB	회색; 파호이호이 용암류의 상부 피각부; 다공질.코어회수정도= 매우 양호. (심도=28m) 담갈색; 깨짐발달; 산화; 용암단위 경계; 다공질.코어회수정도= 매우 불량. (심도=30m) 회색; 다공질.코어회수정도= 매우 양호. (심도=32m) 회색; 치밀질.코어회수정도= 매우 양호. (심도=34m)		
40			회색현무암 AB	암회색; 깨짐발달; 다공질.코어회수정도= 조금 불량. (심도=38.5m) 암회색; 다공질.코어회수정도= 매우 양호. (심도=44m) 물링커; 용암단위 경계.코어회수정도= 매우 불량. (심도=45m)		



제주특별자치도개발공사
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

※ 피의자, 피고인, 변호인, 수사기관, 법원 등 관계자 이외의 자는 출입을 금지합니다.

지질주상도

양도: M3-2

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: **W201810028**

지 구 명: 삼다수3취수원 감시2호정

작성시작: 2019-10-07

착정기사: 고만호

발주기관: 제주특별자치도개발공사

작성종료: 2020-04-03

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

작성공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 730.00 m m3/day

관정용도: 조사관측용

착정심도: 445.0 m

자연수위: 297.1 m

좌 표: X: 168532.04 Y: 41597.33

착정구경: 350 mm

안정수위: _____

표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm

원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

표고 / 심도 (m)	주 상 도	대 수 층	암 석 명 지질학명 (기호)	암 상 설 명	관정주상도	관정설치 정 보
420— 60 400			휘석현무암 AB	암회색; 다공질.코어회수정도= 매우 양호. (심도=49.7m) 암회색; 깨짐발달; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호. (심도=53.5m) 클링커; 용암단위 경계.코어회수정도= 매우 불량. (심도=55m) 암회색; 휘석 반점 우세; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호. (심도=56m) 클링커; 용암단위 경계.코어회수정도= 매우 불량. (심도=57m) 회색; 수평기공대; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호. (심도=59m) 회색; 지밀질.코어회수정도= 조금 불량. (심도=60.2m) 클링커; 용암단위 경계.코어회수정도= 매우 불량. (심도=61.4m) 녹회색; 깨짐; 부분기공대; 지밀질.코어회수정도= 조금 양호. (심도=67m) 회색; 절리 발달; 지밀질.코어회수정도= 조금 양호. (심도=68m)		
 80 380			장석현무암 FB	집괴암; 슬라임.코어회수정도= 매우 불량. (심도=74.4m) 슬라임; clastogenic lava. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=76.2m) 슬라임.코어회수정도= 매우 불량. (심도=82.2m)		



제주특별자치도개발공사
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.

지 질 주 상 도

공번: M3-2

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810028

지 구 명: 삼다수3취수원 감시2호정

착정시작: 2019-10-07

착정기사: 고만호

발주기관: 제주특별자치도개발공사

착정종료: 2020-04-03

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

착정공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 730.00 m m3/day

관정용도: 조사관측용

착정심도: 445.0 m

자연수위: 297.1 m

좌 표: X: 168532.04 Y: 41597.33

착정구경: 350 mm

안정수위:

표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm


원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

표고 / 심도 (m)	주 상 도	대 수 층	암 석 명 지질학명 (기호)	암 상 설 명	관정주상도	관정설치 정 보
100 360			장석현무암 FB	황갈색; 자갈돌.코어회수정도는 매우 불량. (심도=108m) 슬라임.코어회수정도는 매우 불량. (심도=110m) 슬라임.코어회수정도는 매우 불량. (심도=112m)		
120 340				슬라임; 암괴.코어회수정도는 매우 불량. (심도=113.1m) 회색; 깨짐발달; 다공질.코어회수정도는 조금 양호. (심도=113.5m) 회색; 깨짐발달; 치밀질.코어회수정도는 보통. (심도=116m) 암회색; 산화; 깨짐 발달; 다공질.코어회수정도는 조금 양호. (심도=118m) 암회색; 깨짐발달; 공동 발달; 다공질.코어회수정도는 조금 불량. (심도=121m) 암회색; 깨짐발달; 치밀질.코어회수정도는 매우 불량. (심도=125m) 회색; 치밀질.코어회수정도는 매우 양호. (심도=128m)		
140			반상장석현무암 PFB	암회색; 용암단위 경계; 다공질.코어회수정도는 매우 불량. (심도=131.1m) 슬라임; 용암단위 경계.코어회수정도는 매우 불량. (심도=133m) 회색; 다공질.코어회수정도는 매우 양호. (심도=137m) 슬라임; 용암단위 경계.코어회수정도는 매우 불량. (심도=139m) 암회색; 하부 치밀질; 다공질.코어회수정도는 보통. (심도=141m) 암회색; 부분 공동 발달; 다공질.코어회수정도는 매우 양호. (심도=142m) 회색; 치밀질.코어회수정도는 매우 양호. (심도=144m)		

 제주특별자치도개발공사 JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.		본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유통을 금지합니다.		지 질 주 상 도		공번: M3-2	
위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.							
사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업		사업년도: 2019		허가번호: W201810028			
지 구 명: 삼다수3취수원 감시2호정		착정시작: 2019-10-07		착정기사: 고만호			
발주기관: 제주특별자치도개발공사		착정종료: 2020-04-03		조 사 자: 박준범, 김태형			
시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부		착정공법: ROTARY청수순환공법		양 수 량: 730.00 m m3/day			
관정용도: 조사관측용		착정심도: 445.0 m		자연수위: 297.1 m			
좌 표: X: 168532.04 Y: 41597.33		착정구경: 350 mm		안정수위: 			
표 고: 470.0 m		관정구경: 200 mm		원도이미지파일명: 			
좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM		비 고: 					



JPDC WELLLOG (2) NEW PROJECT_2015.10.13.GPJ JPDC_V1.3_2015.GDT_20-8-13



위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810028

지 구 명: 삼다수3취수원 감시2호정

작성시작: 2019-10-07

작성기사: 고만호

발주기관: 제주특별자치도개발공사

작성종료: 2020-04-03

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

착정공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 730.00 m m3/day

과정용도: 조사관측용

착정심도: 445.0 m

자연수위: 297.1 m

좌 표: X: 168532.04 Y: 41597.33

착정구경: 350 mm

안정수위:

丑 高: 470.0 m

관정구경: 200 mm

원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

표고 / 심도 (m)	주 상 도	대 수 종	암 석 명 지질학명 (기호)	암 상 설 명	관정주상도	관정설치 정 보
—200 						



제주특별자치도개발공사
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유통을 금지합니다.

지 질 주 상 도

공번: M3-2

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시).

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810028

지 구 명: 삼다수3취수원 감시2호정

착정시작: 2019-10-07

착정기사: 고만호

발주기관: 제주특별자치도개발공사

착정종료: 2020-04-03

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

착정공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 730.00 m³/day

관정용도: 조사관측용

착정심도: 445.0 m

자연수위: 297.1 m

좌 표: X: 168532.04 Y: 41597.33

착정구경: 350 mm

안정수위:


표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm

원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:





제주특별자치도개발공사
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.

지 질 주 상 도

공번: M3-2

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시).

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810028

지 구 명: 삼다수3취수원 감시2호정

착정시작: 2019-10-07

착정기사: 고만호

발주기관: 제주특별자치도개발공사

착정종료: 2020-04-03

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

착정공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 730.00 m m3/day

관정용도: 조사관측용

착정심도: 445.0 m

자연수위: 297.1 m

좌 표: X: 168532.04 Y: 41597.33

착정구경: 350 mm

안정수위:

표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm


원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

표고 / 심도 (m)	주 상 도	대 수 종	암 석 명 지질학명 (기호)	암 상 설 명	관정주상도	관정설치 정 보
—300		반상회석현무암 PAB				
160			분석 SC	슬라임; 용암 하부 경계. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=310.8m) 슬라임; tephra 층리발달. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=311m) 슬라임; 용암상부 풍화대. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=311.4m) 슬라임; 절리발달; 간헐적 공동 발달. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=313.4m)		
		반상회석현무암 PAB				
—320				회석; 절리발달; 치밀질. 코어회수정도= 매우 양호. (심도=321m)		
		분석 SC 고토양 PS		슬라임; 용암하부 접촉면. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=325m) 슬라임. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=325.6m) 슬라임. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=326m)		
140			감람석현무암 OB	슬라임; 상부 변질대. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=326.3m) 암회석; 풍화대; 부분기공 발달; 치밀질. 코어회수정도= 조금 양호. (심도=327m) 슬라임; 절리발달; 변질대. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=328m) 회석; 깨짐 발달; 부분기공 발달; 치밀질. 코어회수정도= 조금 양호. (심도=330m) 슬라임; 용암하부 접촉면. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=331m) 슬라임; tephra 층리발달. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=333m) 슬라임; 풍화잔류토. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=333.2m) 슬라임; 풍화대. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=334.1m)		
		분석 SC 고토양 PS		슬라임; tephra 층리발달. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=333m) 슬라임; 풍화잔류토. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=333.2m) 슬라임; 풍화대. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=334.1m)		
—340			비반상현무암 ApB	회석; 슬라임; 클링커와 용암 존재; 치밀질. 코어회수정도= 매우 불량. (심도=343m)		
		비반상현무암 ApB				

 제주특별자치도개발공사 JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.	지 질 주 상 도	공번: M3-2
위 치: <u>제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.</u>		
사 업 명: <u>먹는샘물 관측망 설치사업</u>	사업년도: <u>2019</u>	허가번호: <u>W201810028</u>
지 구 명: <u>삼다수3취수원 감시2호정</u>	착정시작: <u>2019-10-07</u>	착정기사: <u>고만호</u>
발주기관: <u>제주특별자치도개발공사</u>	착정종료: <u>2020-04-03</u>	조 사 자: <u>박준범, 김태형</u>
시행기관: <u>한국농어촌공사 제주지역본부</u>	착정공법: <u>ROTARY청수순환공법</u>	양 수 량: <u>730.00 m m3/day</u>
관정용도: <u>조사관측용</u>	착정심도: <u>445.0 m</u>	자연수위: <u>297.1 m</u>
좌 표: X: <u>168532.04</u> Y: <u>41597.33</u>	착정구경: <u>350 mm</u>	안정수위: _____
표 고: <u>470.0 m</u>	관정구경: <u>200 mm</u>	원도이미지파일명: _____
좌 표 계: <u>(구) 동경좌표계 TM</u>	비 고: _____	



JPDC WELLOG (2) NEW_PROJECT_2015.10.13.GPJ JPDC_V1.3_2015.GDT 20-8-13



제주특별자치도개발공사
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유통을 금지합니다.

지 질 주 상 도

공번: M3-2

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시).

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810028

지 구 명: 삼다수3취수원 감시2호정

착정시작: 2019-10-07

착정기사: 고만호

발주기관: 제주특별자치도개발공사

착정종료: 2020-04-03

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

착정공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 730.00 m m3/day

관정용도: 조사관측용

착정심도: 445.0 m

자연수위: 297.1 m

좌 표: X: 168532.04 Y: 41597.33

착정구경: 350 mm


안정수위:

표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:



<JPDC 물산업연구센터>
프로젝트명: gINT을 이용한 주상도 구축사업

JPDC WELLLOG (2) NEW_PROJECT_2015.10.13.GPJ JPDC_V1.3_2015.GDT 20-8-13



제주특별자치도개발공사
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유포를 금지합니다.

지 질 주 상 도

공 번: **M3-2**

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: **W201810028**

지 구 명: 삼다수3취수원 감시2호정

착정시작: 2019-10-07

착정기사: 고만호

발주기관: 제주특별자치도개발공사

착정종료: 2020-04-03

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

착정공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 730.00 m m³/day

관정용도: 조사관측용

착정심도: 445.0 m

자연수위: 297.1 m

좌 표: X: 168532.04 Y: 41597.33

착정구경: 350 mm

안정수위:

표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm

원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

표고 / 심도
(m)

주 상 도

대 암 석 명
수 지질학명
층 (기호)

암 상 설 명

관정주상도

관정설치
정 보

프로젝트 번호: 2014-12-18-20
다큐먼트 번호: gINT을 이용한 주상도 구축사업 (1차)